

Edifício

Caracterização

Id: 2129	Nº Activo (SAP): 40000021542
Infraestrutura: Ferrovia	Sub-Classe (SAP): Z1710
Linha (RFN 77): SABOR	Linha (IET 50): Linha do Sabor
PK: 058.766	Troço (IET 50): Pocinho / Duas Igrejas-Miranda
Lado: Direito	Local: BRUCO
Concelho: MOGADOURO	Situação dominial: Público
Freguesia: Bruçó	Data situação dominial:
Data estado: 2014-11-20	Estado: Em ruínas
	Estação associada: Bruçó
	Classificação IPPAR: Sem classificação

Utilização

Área

Esgotos, água, electricidade e telecomunicações

Utilização principal:	Coberta: 106	m ²	Esgotos: Sem esgotos
Cais coberto	Descoberta:	m ²	Água: Não tem
Restantes tipos de utilização:	Total construção: 50	m ²	Electricidade: Sem Electricidade
	Pisos: 1		Rede voz: Não
	Fogos:		Rede dados: Não

Exterior

Interior

Tipo de fundações: Alvenaria	Parede: Sem paredes
Parede: Alvenaria de pedra	Revestimento: Reboco afagado e pintado
Revestimento: Reboco caiado	Estrutura do pavimento: Sem estrutura
Forma de cobertura: Superfícies planas e inclinadas	Revestimento do pavimento: Betonilha
Estrutura da cobertura: Madeira	Tecto: Sem Tecto
Revestimento da cobertura: Telha	

Registo e avaliação

Nº de inscrição:
Nº descrição:
Ano de construção:
Ano de aquisição:
Valor de aquisição:
Artigo matricial: 351
Conservatória:

Fogos

Sem fogos

Documentos

Ficheiro	Tamanho (Kb 's)	Dms
		Dms nº 72081, Tipo nº 009, Versão nº 00

Acontecimentos / Intervenções

Sem acontecimentos / intervenções

Notas

Atualizado por

Data: 2015-04-22

Edifício

Caracterização

Id: 2130	Nº Activo (SAP): 400000014806
Infraestrutura: Ferrovia	Sub-Classe (SAP): Z1710
Linha (RFN 77): SABOR	Linha (IET 50): Linha do Sabor
PK: 058.796	Troço (IET 50): Pocinho / Duas Igrejas-Miranda
Lado: Direito	Local: BRUCO
Concelho: MOGADOURO	Situação dominial: Público
Freguesia: Bruçó	Data situação dominial:
Data estado: 2014-11-20	Estado: Mau
	Estação associada: Bruçó
	Classificação IPPAR: Sem classificação

Utilização	Área	Esgotos, água, electricidade e telecomunicações	
Utilização principal:	Coberta: 92	m ²	Esgotos: Sem esgotos
Passageiros	Descoberta:	m ²	Água: Não tem
Restantes tipos de utilização:	Total construção: 168	m ²	Electricidade: Sem Electricidade
Habitacões de pessoal	Pisos: 2		Rede voz: Não
Dormitórios	Fogos: 1		Rede dados: Não

Exterior	Interior
Tipo de fundações: Alvenaria	Parede: Alvenaria
Parede: Alvenaria de pedra	Revestimento: Madeira
Revestimento: Reboco caiado	Estrutura do pavimento: Madeira
Forma de cobertura: Superfícies planas e inclinadas	Revestimento do pavimento: Solho
Estrutura da cobertura: Madeira	Tecto: Madeira
Revestimento da cobertura: Telha	

Registo e avaliação

Nº de inscrição:
 Nº descrição:
 Ano de construção:
 Ano de aquisição:
 Valor de aquisição:
 Artigo matricial: 349
 Conservatória:

Fogos

ID	Localidade	Morada
1285	BRUÇO	E.P. - 1º

Documentos

Ficheiro	Tamanho (Kb 's)	Dms
Dms nº 72081, Tipo nº 009, Versão nº 00		
Planta de arquitetura 2007-08-13.jpg	1,235.00	

Acontecimentos / Intervenções

Sem acontecimentos / intervenções

Notas

Atualizado por

Data: 2015-04-22

Por: feusebio

Edifício

Caracterização

Id: 2131	Nº Activo (SAP): 400000014807
Infraestrutura: Ferrovia	Sub-Classe (SAP): Z1710
Linha (RFN 77): SABOR	Linha (IET 50): Linha do Sabor
PK: 058.807	Troço (IET 50): Pocinho / Duas Igrejas-Miranda
Lado: Direito	Local: BRUCO
Concelho: MOGADOURO	Situação dominial: Público
Freguesia: Bruçó	Data situação dominial:
Data estado: 2014-11-20	Estado: Em ruínas
	Estação associada: Bruçó
	Classificação IPPAR: Sem classificação

Utilização

Área

Esgotos, água, electricidade e telecomunicações

Utilização principal:	Coberta: 9	m ²	Esgotos: Sem esgotos
Sanitários públicos	Descoberta:	m ²	Água: Não tem
Restantes tipos de utilização:	Total construção: 5	m ²	Electricidade: Sem Electricidade
	Pisos: 1		Rede voz: Não
	Fogos:		Rede dados: Não

Exterior

Interior

Tipo de fundações: Alvenaria	Parede: Alvenaria
Parede: Alvenaria	Revestimento: Reboco afagado e pintado
Revestimento: Reboco caiado	Estrutura do pavimento: Sem estrutura
Forma de cobertura: Superfícies planas e inclinadas	Revestimento do pavimento: Betonilha
Estrutura da cobertura: Madeira	Tecto: Sem Tecto
Revestimento da cobertura: Telha	

Registo e avaliação

Nº de inscrição:
Nº descrição:
Ano de construção:
Ano de aquisição:
Valor de aquisição:
Artigo matricial: 350
Conservatória:

Fogos

Sem fogos

Documentos

Ficheiro	Tamanho (Kb 's)	Dms
		Dms nº 72081, Tipo nº 009, Versão nº 00

Acontecimentos / Intervenções

Sem acontecimentos / intervenções

Notas

Atualizado por

Data: 2015-04-22

Edifício

Caracterização

Id: 2132	Nº Activo (SAP): 400000014808
Infraestrutura: Ferrovia	Sub-Classe (SAP): Z1710
Linha (RFN 77): SABOR	Linha (IET 50): Linha do Sabor
PK: 058.821	Troço (IET 50): Pocinho / Duas Igrejas-Miranda
Lado: Direito	Local: BRUCO
Concelho: MOGADOURO	Situação dominial: Público
Freguesia: Bruçó	Data situação dominial:
Data estado: 2011-09-27	Estado: Razoável
	Estação associada: Bruçó
	Classificação IPPAR: Sem classificação

Utilização

Área

Esgotos, água, electricidade e telecomunicações

Utilização principal:	Coberta: 48	m ²	Esgotos: Sem esgotos
Habituações de pessoal	Descoberta:	m ²	Água: Não tem
Restantes tipos de utilização:	Total construção: 43	m ²	Electricidade: Sem Electricidade
	Pisos: 1		Rede voz: Não
	Fogos: 1		Rede dados: Não

Exterior

Interior

Tipo de fundações: Alvenaria	Parede: Alvenaria
Parede: Alvenaria de pedra	Revestimento: Madeira
Revestimento: Reboco caiado	Estrutura do pavimento: Madeira
Forma de cobertura: Superfícies planas e inclinadas	Revestimento do pavimento: Solho
Estrutura da cobertura: Madeira	Tecto: Madeira
Revestimento da cobertura: Telha	

Registo e avaliação

Nº de inscrição:
 Nº descrição:
 Ano de construção:
 Ano de aquisição:
 Valor de aquisição:
 Artigo matricial: 352
 Conservatória:

Fogos

ID	Localidade	Morada
1286	BRUÇO	Nº 2 - R/C - ANEXA

Documentos

Ficheiro	Tamanho (Kb´s)	Dms
Planta de arquitetura 2007.08.13.jpg	670.00	Dms nº 72081, Tipo nº 009, Versão nº 00

Acontecimentos / Intervenções

Sem acontecimentos / intervenções

Notas

Atualizado por

Data: 2015-04-22

Por: feusebio