

Edifício

Caracterização

Id: 7587	Nº Activo (SAP): 400000018294
Infraestrutura: Ferrovia	Sub-Classe (SAP): Z1710
Linha (RFN 77): MOURA	Linha (IET 50): Ramal de Moura
PK: 173.243	Troço (IET 50): Beja / Moura
Lado: Direito	Local: QUINTOS
Concelho: BEJA	Situação dominial: Público
Freguesia: União das freguesias de Salvada e Quintos	Data situação dominial: 2014-05-13
Data estado: 2014-05-13	Estado: Emparedado
	Estação associada: Quintos
	Classificação IPPAR: Sem classificação

Utilização

Área

Esgotos, água, electricidade e telecomunicações

Utilização principal:	Coberta: 159	m ²	Esgotos: Sem esgotos
Passageiros	Descoberta:	m ²	Água: Não tem
Restantes tipos de utilização:	Total construção: 159	m ²	Electricidade: Sem Electricidade
Habitacões de pessoal	Pisos: 1		Rede voz: Não
	Fogos: 1		Rede dados: Não

Exterior

Interior

Tipo de fundações: Alvenaria	Parede: Alvenaria de tijolo
Parede: Alvenaria de pedra	Revestimento: Reboco afagado e pintado
Revestimento: Reboco caiado	Estrutura do pavimento: Sem estrutura
Forma de cobertura: Superfícies planas e inclinadas	Revestimento do pavimento: Mista
Estrutura da cobertura: Madeira	Tecto: Madeira
Revestimento da cobertura: Telha	

Registo e avaliação

Nº de inscrição:
Nº descrição:
Ano de construção:
Ano de aquisição: 1935
Valor de aquisição:
Artigo matricial: 311
Conservatória:

Fogos

ID	Localidade	Morada
1383	QUINTOS	Nº 2/A
1384	QUINTOS	Nº 2/B

Documentos

Ficheiro	Tamanho (Kb 's)	Dms
173243D2.jpg	1,497.00	Dms nº 1041771, Tipo nº 006, Versão nº 00
		Dms nº 1062058, Tipo nº 006, Versão nº 00
Relatório Técnico_DMS 1660754-006.pdf	3,185.00	

Acontecimentos / Intervenções

Sem acontecimentos / intervenções

Notas	Atualizado por
Demolição suspensa conforme informação dada através do dms 1062058-006.	Data: 2014-05-28
Base de Dados atualizada conforme dms 1062058-006.	Por: feusebio