

Edifício

Caracterização

| | |
|--------------------------|--|
| Id: 7595 | Nº Activo (SAP): 400000018300 |
| Infraestrutura: Ferrovia | Sub-Classe (SAP): Z1710 |
| Linha (RFN 77): MOURA | Linha (IET 50): Ramal de Moura |
| PK: 182.937 | Troço (IET 50): Beja / Moura |
| Lado: Direito | Local: SERPA-BRINCHES |
| Concelho: SERPA | Situação dominial: Público |
| Freguesia: Brinches | Data situação dominial: |
| Data estado: | Estado: Bom |
| | Estação associada: Serpas Brinches |
| | Classificação IPPAR: Sem classificação |

Utilização

Área

Esgotos, água, electricidade e telecomunicações

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| Utilização principal: | Coberta: 22 | m ² | Esgotos: Fossa |
| Sanitários públicos | Descoberta: | m ² | Água: Rede de serviço - depósito |
| Restantes tipos de utilização: | Total construção: 22 | m ² | Electricidade: Sem Electricidade |
| | Pisos: 1 | | Rede voz: Não |
| | Fogos: | | Rede dados: Não |

Exterior

Interior

| | |
|---|--|
| Tipo de fundações: Alvenaria | Parede: Alvenaria de tijolo |
| Parede: Alvenaria de tijolo | Revestimento: Reboco afagado e pintado |
| Revestimento: Reboco caiado | Estrutura do pavimento: Sem estrutura |
| Forma de cobertura: Superfícies planas e inclinadas | Revestimento do pavimento: Betonilha |
| Estrutura da cobertura: Betão armado | Tecto: Reboco pintado |
| Revestimento da cobertura: Betonilha em terraços | |

Registo e avaliação

Nº de inscrição:
 Nº descrição:
 Ano de construção:
 Ano de aquisição: 1930
 Valor de aquisição:
 Artigo matricial: 0
 Conservatória:

Fogos

Sem fogos

Documentos

| Ficheiro | Tamanho (Kb 's) | Dms |
|----------|-----------------|---|
| | | Dms nº 1041771, Tipo nº 006, Versão nº 00 |

Acontecimentos / Intervenções

Sem acontecimentos / intervenções

Notas

Atualizado por

Data: 2011-12-30

