

PHC – PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

FICHA DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, PATRIMÓNIO INTEGRADO E MAQUINARIA PESADA - N.º 6107	
OBJETO	Toponímia
DATA DE LEVANTAMENTO	
Nº INVENTÁRIO	6107
CATEGORIA	Património integrado
TIPOLOGIA	Toponímia
LINHA/ESTRADA	Ramal de Moura.
ESTAÇÃO/APEADEIRO/EDIFÍCIO	Estação de Serpa-Brinches
EDIFÍCIO / SALA	Edifício de passageiros
AUTOR	Desconhecido
FABRICANTE	Desconhecido
PRODUÇÃO LOCAL	Desconhecido
DATA / OUTRAS	
DIMENSÕES C x L x A – ou D (cm)	
MATERIAIS	Betão
INCORPORAÇÃO / DATA INCORP.	Junho de 2015
PROVENIÊNCIA	CP. REFER
DESCRIÇÃO:	Toponímia “SERPA BRINCHES” pintado a preto
OBSERVAÇÕES:	Razoável estado de conservação

FOTOGRAFIAS:



PHC – PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL



PHC – PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

FICHA DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, PATRIMÓNIO INTEGRADO E MAQUINARIA PESADA - N.º 6108	
OBJETO	Marquise
DATA DE LEVANTAMENTO	2017 / 01 / 11
Nº INVENTÁRIO	6108
CATEGORIA	Equipamento de estação
TIPOLOGIA	Património integrado
LINHA/ESTRADA	Ramal de Moura.
ESTAÇÃO/APEADEIRO/EDIFÍCIO	Estação de Serpa Brinches
EDIFÍCIO / SALA	Edifício de passageiros
AUTOR	Desconhecido
FABRICANTE	Desconhecido
PRODUÇÃO LOCAL	Desconhecido
DATA / OUTRAS	
DIMENSÕES C x L x A – ou D (cm)	
MATERIAIS	Ferro
INCORPORAÇÃO / DATA INCORP.	Junho de 2015
PROVENIÊNCIA	CP. REFER
DESCRIÇÃO:	Marquise metálica em razoável estado de conservação
OBSERVAÇÕES:	

PHC – PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

FOTOGRAFIAS:

